


J. Carpentier

Ingénieur Constructeur

20. RUE DELAMBRE . 20

PARIS



Ateliers Ruhmkorff. - J. CARPENTIER - 20, rue Delambre
PARIS

MAJORATION 150 %

NTIER

20 RUE DELAMBRE 20

ASCICULES

OGUE

I. — INSTRUMENTS FONDAMENTAUX ET APPAREILS SPÉCIAUX DE MESURES ÉLECTRIQUES

- N°s 1. Étalons de résistance et de force électromotrice.
 - 2. Boîtes de résistances de précision.

AIA

- 3. Boîtes de résistances industrielles.
- Résistances étalonnées pour intensités ou tensions élevées.
- 5. Potentiomètre J. Carpentier.
- 6. Bobines de self-induction.
- 7 Condensateurs.
- 8. Ponts de Wheatstone à fil.
- 9. Pont de Thomson et pont de conductibilité.
- 40. Électromètres.
- 10 A. Voltmètres Électrostatiques J. Carpentier.
- 10 B. Voltmètres Électrostatiques Abraham-Villard.
- 11. Étalons d'intensité (électrodynamomètre absolu et ampère étalon).
- 12. Électrodynamomètres à torsion.
- 13. Galvanomètres classiques (anciens modèles).
- 14. Galvanomètres Thomson.
- 15. Galvanomètres Broca.
- Galvanomètres Deprez-d'Arsonval.
- 17. Réducteurs de galvanomètres.
- 18. Galvanomètre console.
- 19. Galvanomètres Deprez.
- 20. Installations pour la mesure des résistances diverses.
- 20 A. Appareil pour la mesure des joints de rails.
- 20 B. Boîte pour la mesure des capacités.
- 21. Galvanomètre portatif pour la mesure des isolements.
- 21 A. Appareil universel Geoffroy Delore.
- 24 B. Galvanomètre universel J. Carpentier.
- 21 G. Ohmmètre Ferrié-Carpentier à 2 aiguilles.
- 22. Ohmmètres J. Carpentier.
- 23. Appareils pour l'observation des instruments à miroir.
- 24. Clefs et Commutateurs.

LISTE DES FASCICULES

DU

CATALOGUE

I. — INSTRUMENTS FONDAMENTAUX ET APPAREILS SPÉCIAUX DE MESURES ÉLECTRIQUES

- Nºs 1. Étalons de résistance et de force électromotrice.
 - 2. Boîtes de résistances de précision.
 - 3. Boîtes de résistances industrielles.
 - Résistances étalonnées pour intensités ou tensions élevées.
 - 5. Potentiomètre J. Carpentier.
 - 6. Bobines de self-induction.
 - 7 Condensateurs.
 - 8. Ponts de Wheatstone à fil.
 - 9. Pont de Thomson et pont de conductibilité.
 - Électromètres.
 - 40 A. Voltmètres Électrostatiques J. Carpentier.
 - 10 B. Voltmètres Électrostatiques Abraham-Villard.
 - 11. Étalons d'intensité (électrodynamomètre absolu et ampère étalon).
 - Électrodynamomètres à torsion.
 - 13. Galvanomètres classiques (anciens modèles).
 - 14. Galvanomètres Thomson.
 - 15. Galvanomètres Broca.
 - Galvanomètres Deprez-d'Arsonval.
 - Réducteurs de galvanomètres.
 - Galvanomètre console.
 - 19. Galvanomètres Deprez.
 - 20. Installations pour la mesure des résistances diverses.
 - 20 A. Appareil pour la mesure des joints de rails.
 - 20 B. Boîte pour la mesure des capacités.
 - 21. Galvanomètre portatif pour la mesure des isolements.
 - 21 A. Appareil universel Geoffroy Delore.
 - 24 B. Galvanomètre universel J. Carpentier.
 - 21 C. Ohmmètre Ferrié-Carpentier à 2 aiguilles.
 - 22. Ohmmètres J. Carpentier.
 - 23. Appareils pour l'observation des instruments à miroir.
 - 24. Clefs et Commutateurs.

II. - APPAREILS POUR ÉTUDES ET MESURES DIVERSES

- Nos 27. Oscillographes Blondel.
 - 28. Rhéographe de projection Abraham-Carpentier.
 - 28 A. Hystérésigraphe Abraham-Carpentier.
 - 29. Galvanomètre enregistreur universel et contact tournant.
 - 30. Électro-Aimants.
 - 31. Appareils pour l'étude des propriétés magnétiques des fers.
 - 32. Appareils magnétiques Mascart.
 - 33. Installation pour l'étude de l'électricité atmosphérique.
 - 34. Indicateur et Enregistreurs électriques de niveau d'eau à distance.
 - 35. Appareils balistiques du Général Sébert.
 - 35 A. Chronographe pour la mesure des vitesses initiales des projectiles.
 - 36. Enregistreur Sabouret pour la vitesse des trains.
 - 37. Manographe Hospitalier-Carpentier.
 - 37 A. Acromètre Mazellier-Carpentier.
 - 38. Pyrométrie.
 - 39. Appareil enregistreur Le Chatelier. (Essai des matériaux à la compression.)
 - 40. Focomètre J. Carpentier.

III. — INSTRUMENTS DE MESURES ÉLECTRIQUES POUR TABLEAUX DE DISTRIBUTION ET CONTROLE INDUSTRIEL (1)

os Z	i1. —	Ampèremètres et V	oltmètres Depr	ez-Carpe	entier.
4	1 A.	Ampèremètres et V	oltmètres à cad	re mobil	e de 55, 75 et 100 m/m.
4	2. —	Ampèremètres et V	oltmètres à cad	re mobil	e de 125 m/m (contrôle).
	2 A.				e de 125 m/m (tableaux).
4	3. —	Ampèremètres et V			
	4. —				de 250 m/m.
4	4 A.	_			de 150 m/m (type cuirassé).
4	4 B.	_		_	de 300 m/m (type cuirassé).
4	4 C.	Shunts pour tablea	ux de distributi	on.	
		Shunts de contrôle			
4	4 D.	Ampèremètres et V	oltmètres à cad	re mobil	e (type portatif cuirassé).
			oltmètres à cadr		e de précision et Boîtes de contrôle d
4	7 A.	Boite d'Étalonnage		ontinu.	
		Ampèremètres et V			tiques de 125 m/m.
	8 A.				de 180 m/m.
4	8 AA.				de 250 m/m.
4	8 B.		_		de 150 m/m (type cuirassé).
4	8 C.	Ampèremètres et V	oltmètres thern	niques d	
4	9. —			_	de 125 m/m.
4	9 A.		-	-	de 180 m/m.

⁽¹⁾ Pour les Ohmmètres, voir notice 22.

- Nºs 51 A. Boîte de contrôle thermique pour courant continu ou alternatif.
 - 51 B. Wattmètres de tableaux.
 - 54 C. Volt-Wattmètre de précision J. Carpentier.
 - 51 CA. Électrodynamomètres universels de précision J. Carpentier.
 - 51 CB. Wattmètres à Shunts.
 - 51 D. Appareils de contrôle portatifs (ampèremètres, voltmètres, wattmètres, fréquencemètres, phasemètres).
 - 52. Fréquencemètres Abraham.
 - 52 A. Fréquencemètres à 2 aiguilles Ferrié-Carpentier.
 - 53. Phasemètres J. Carpentier.
 - 54. Synchronoscopes J. Carpentier.
 - 54 A. Colonnes de Synchronisation-Bras tournants-Consoles.
 - 55. Relais J. Carpentier.
 - 58. Enregistreurs J. Carpentier à ordonnées rectilignes (ampèremètres, voltmètres et wattmètres).

IV. — APPAREILS POUR L'ENSEIGNEMENT

- Nºs 60 Galvanomètres de cours.
 - 60 A. Appareils de manipulations.

V. — APPAREILS POUR LA HAUTE FRÉQUENCE

- Nos 64. Ampèremètres thermiques pour haute fréquence.
 - 65. Ondemètres Ferrié à 2 aiguilles.
 - 66. Bobines d'induction (modèles réduits).
 - 67. Bobines d'induction (modèles de Ruhmkorff et de Klingelfuss).
 - 68. Interrupteur Klingelfuss pour bobines d'induction.

Notre fabrication n'est qu'en partie représentée dans ce catalogue.

Elle s'étend en effet à des appareils de genres très divers et de modèles très nombreux que nous n'avons pas réunis dans un catalogue d'ensemble. Une de ses parties les plus importantes, à laquelle nous nous limitons ici, comprend nos APPAREILS DE MESURES COURANTS.

Nous n'avons pas fait figurer au présent catalogue nos appareils de TÉLÉGRAPHIE, GÉODÉSIE, OPTIQUE SPÉCIALE, PHOTOGRAPHIE, etc. Des notices ou des renseignements les concernant sont envoyés sur demande.







Conditions Générales

COMMANDES. — Afin d'éviter des erreurs ou des malentendus, il est recommandé d'adopter, pour la spécification d'une commande, les désignations mentionnées au catalogue et de les faire suivre des prix prévus. Il est souvent utile de compléter ces indications par celle du numéro et de la page du fascicule correspondant.

PRIX. — Les prix marqués au catalogue sont des prix nets, ils s'entendent pour marchandises prises à Paris. Il n'est consenti de remise qu'à titre exceptionnel et en cas de fourniture de plusieurs appareils du même type. Les devis ne sont valables que pour une durée de 1 mois.

EXPÉDITIONS. — Le port et l'emballage sont toujours à la charge du destinataire; l'emballage est facturé à son prix de revient et n'est pas repris. Sauf avis contraire, nos expéditions sont toujours faites par grande vitesse. Nous n'assumons pas la responsabilité des avaries de transport.

RÉCLAMATIONS. — Les réclamations ne pourront être admises que si elles sont faites dans la quinzaine qui suit la livraison des appareils.

DÉLAI DE LIVRAISON. — L'indication d'un délai, bien qu'elle résulte de notre étude préalable de la commande, ne comporte aucun engagement ferme. Un retard ne peut donc donner lieu à aucune indemnité.

PAIEMENTS. — Toutes les ventes se font au comptant sans escompte, sauf stipulations contraires. Nos factures sont payables à Paris. Nos traites, acceptations de règlements ou autres, n'apportent ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

Adresse Télégraphique : RUHMKORFF - PARIS

Téléphone: Saxe 05-65



PARIS

TARIF COURANT

I. — Instruments fondamentaux et appareils spéciaux de mesures électriques

Résistances étalons de l'Ohm en fil de Manganin (Fascicule 1)




Fig. 1.

Modèle simple. — Ces résistances sont contenues dans un boisseau métallique. Une gaine de paraffine les met à l'abri des variations de la température extérieure. Un thermomètre permet de mesurer la température intérieure (figure 1).....

80. »



Fig. 2.

Modèle étanche. — Ces résistances, constituées par un fil nu de manganin enroulé sur porcelaine, sont contenues dans un boisseau étanche rempli de pétrole sec. Un thermomètre permet de mesurer la température intérieure (figure 2).....

150.

Étalons de force électro-motrice (Fascicule 1)



Fig. 3.

Elément étalon Weston (1.0183 volt à 20°). — Cadmium, sulfate de cadmium, sulfate de mercure, mercure.

Boîtes de résistances de précision (Fascicule 2)




Fig. 4.




Fig. 5.




Fig. 6

Boîtes de résistances 16 bobines (série 1.2.2.5.). Total 11.110 ohms (fig. 6)..... 425.




Fig. 7




Fig. 8

Boîtes à combinaison à 4 séries de bobines (de 1 à 9.999 ohms) avec 8 bobines formant pont de Wheatstone. Clef de pile et clef de galvanomètre (fig. 8). 650. »

Boîtes de résistances (Modèles Industriels) (Fascicule 3)



F1G. 9




Fig. 10 .

Boîtes de 16 résistances (série 1.2.2.5.). Total 11.110 ohms avec 6 résistances formant pont de Wheatstone. Clef de pile et clef de galvanomètre (fig. 10).. 275. »




FIG. 11



FIG. 12

Boîtes de résistances à ventilation, modèle 100 watts (figure 12)	40 .	>>
Boîtes de résistances à ventilation, modèle 200 watts (figure 12)	50 .	>>



FIG. 13

Rhéostats à 2 décades et 3 bo	rnes total 110 ohms ou	11.000 ohms	(figure 13)	150 »



Fig. 14

Rhéostat	continu	à	curseur	750	ohms		
(50 w	atts) (figu	re 1	4)			80.):

90. »

Résistances étalonnées (Fascicule 4)



Fig. 15

Résistance étalonnée	de 1	ohm pour	10 ampères
(figure 15)			

Resistance	etalonnée de 0.01 ohm pour 100 am-		
pères		90	>>




Fig. 16

Résistance étalonnée de 1 mégohm en 1 section	500. »
Résistance étalonnée de 1 mégohm (9 × 100.000 ohms + 1	0 ×
10.000 ohms) pour 1.000 volts sans huile ou 3.000 v	rolts
avec pétrole (figure 16)	900. »

Potentiomètre J. Carpentier (Fascicule 5)




FIG. 17

Potentiomètre J. C. permettant la mesure des différences de potentiel variant de 0.0001 à 600 volts (figure 17)...... 1800. »

Bobines de self induction (Fascicule 6)



FIG. 18

Bobine de self-induction étalonnée de 1 henry (figure 18).	90.	>>
Bobine de self-induction étalonnée de $0.01~{ m het.ry}~(fig.~18)$.	90.	>>

Bobine de self-induction étalonnée de 10 henrys (fig. 18). 150. »

Condensateurs (Fascicule 7)




FIG. 19

Condensateur étalon (mica et étain), capa-		
cité 1 microfarad subdivisé en 4 sections		
de $0.1+0.2+0.2+0.5$ microfarad		
(figure 19)	350 .)



Fig. 20

Condensateur étalon (mica argenté) capacité 0,1 microfarad (figure 20)	75.
Condensateur étalon (mica argenté), capacité de 0,2 (figure 20)	100.
Condensateur étalon (mica argenté), capacité de 0,5	125.



crofarad (figure 21).....



Fig. 21

Condensateur industriel (papier	étain), capacité 1 microfarad subdivisé en-		
	microfarad	110.	>

Ponts de Wheatstone à fil (Fascicule 8)



Fig. 22



Fig. 23

Ponts de Thomson (Fascicule 9)



Fig. 24



Fig. 25

Pont à double curseur (modèle de manipulation) (figure 25) permettant à la fois la mesure des résistances moyennes et celle des résistances faibles...... 50. »

Electromètres (Fascicules $10-10\,\mathrm{A}-10\,\mathrm{B}$)




Fig. 26




FIG. 27

Voltmèti	e électrosta	itique J	f, Carp	entier (figure 27).		
	Déviation			V		
	_			V		-
	_		6.000	V	300.)





FIG. 28

Voltmètre électrostatique Abraham Villard (petit modèle) (figure 28) à sensibilité		
variable (déviation totale pour 6.000 V., 10.000 V., 20.000 V., 40.000 V.) .	500 .	>>
Boîte de transport pour do	90.	»



Voltmètre électrostatique Abraham

Villard (grand modèle) (figure 29)

Supplément pour sensibilité 200.000 V., ou 250.000 V.....

Boîte de transport pour do...... 90. »

25. »

FIG. 29

Galvanomètres (Fascicule 16)




FIG. 30

Galvanomètres Deprez-d'Arsonval

(Figure 30):

Modèle à miroir sur socle acajou cloche ronde)	110.	»
Modèle à miroir sur socle acajou avec pièces polaires (vis calantes)	110	127
Modèle à miroir sur socle ébonite avec pièces polaires	140.	»
(vis calantes)	190.	»

NB. Voir page 12 le tableau des enroulements des cadres et les caractéristiques.



FIG. 31

Galvanomètres Deprez-d'Arsonval (Modèles balistiques)

Ces appareils ont un cadre de $150 \times 64 \frac{\text{m}}{\text{m}}$ constitué par 500 tours de fil de 0,1 $\frac{m}{m}$ et présentent une résistance de 500 ohms environ.

La résistance d'amortissement critique est d'environ

Le spot à 1 mètre dévie de 1 $\frac{m}{m}$ pour 0,01 microampère. Une quantité d'électricité égale à 1 microcoulomb produit à circuit ouvert une élongation de 50 % environ.

Galvanomètre balistique (modèle mural, figure 31). 175. »

Galvanomètre balistique (modèle à vis calantes).

TABLEAU DES ENROULEMENTS DES CADRES MOBILES

MODÈLES	DIAMÈTRE DU FIL DE CUIVRE	NOMBRE DE TOURS	RÉSISTANCE
A	0,50 mm.	40	1 ohm
В	0,40 mm.	70	2 0hms
C	0,28 mm.	150	6,5 ohms
D	0.17 mm.	400	60 ohms
Е	0,10 mm.	500	200 ohms
F	0,07 mm.	1200	1130 ohms

CARACTÉRISTIQUES APPROXIMATIVES DES DIVERS GALVANOMÈTRES

CADRE — MODÈLE	FIL de suspension	CONSTANCE	DURÉE d'une oscillation simple	RESISTANCE D'AMORTISSEMENT
A	0,15	62.500×10-10 ampère	0,48 seconde	1,78 ohm
	0,12	26.400×10-10 —	0,75 —	2,72 —
	0,10	12.500×10-10 —	1,08 —	4 —
	0,08	5.100×10-10 —	1,69 —	6,2 —
В	0,15	37.500×10-10 —	0,50 —	5,2 —
- 12	0,12	14.900×10-10 —	0,78 —	8 —
	0,10	7.150×10^{-10} —	1,13	11,7 —
	0,08	2.900×10-10 —	1,77 —	18,2 —
_ _ c	0,15	16.660×10-10 —	0,56	21,2 —
	0,12	6.950×10-10 —	0,86 —	32,3 —
=	- 0,10	3.330×10-10 —	1,25 —	47,5 —
	0,08	1.350×10-10 —	1,95 —	74 —
	plat no 1	200×10-10 —	6,4 —	103 —
D	0,15	6.250×10-10 —	0,51 —	172 —
	0,12	2.600×10-10 —	0,80 —	103 — 172 — 262 — 385 — 595 — 825 —
	0,12	1.250×10-10 —	1,15 —	385 —
	0,08	510×10-10 —	1,8 —	595 —
	plat nº 1	75×10-10 —	5,9 —	825 —
	plat nº 2	15×10-10 —	15,9	1.090 —
	0,15	5.000×10-10 —	0,4 —	350 —
	0,12	2.080×10-10 —	0,62 —	540 —
	0,10	1.000×10-10	0,9 —	790 —
=	0,08	405×10-10 —	1,4 —	1.220 —
	plat no 1	59×10-10 —	4,6 —	1.670 —
	plat nº 2	12×10-10 —	12,4 —	2.200 —
F	0,15	2.800×10-10 —	0,4 —	1.090 — 350 — 540 — 790 — 1.220 — 1.670 — 2.200 — 2.810 — 4.350 — 6.350 —
	0,12	870×10-10 —	0,61 —	4.350 —
15-1-1	0,10	416×10-10 —	0,89 —	6.350 —
	0,08	170×10-10 —	1,39 —	9.800
	plat nº 1	25×10-10 —	4,57 —	13.400 —
	plat nº 2	5×10-10 —	12,4	18.000 —

Echelles divisées transparentes (Fascicule 23)




Fig. 32

Modèle sur une colonne avec règle en celluloïd de 50 cm. divisée en m/m (fig. 32)...

65. »

Modèle sur 2 colonnes avec régle en celluloïd de 50 cm divivisée en mm......

100. »

Clefs et Commutateurs (Fascicule 24)




Fig. 33




Fig. 34





Fig. 35


Appareils pour la mesure des résistances, selfs, capacités, etc.

(Fascicules 20 - 20A - 20B - 21 - 21A - 21B - 21C)



Installation fixe de laboratoire pour mesure des résistances (figure36)comprenant:


- 1 Galvanomètre D.D. à miroir. 110. »
- 1 Echelle divisée transparente. 65. »
- 1 Boîte de résistances avec
- pont de Wheatstone... 275. »
- 1Elément de pile 6. »
- 1 Trépied en chêne 40 . »
- 3 Plaques crapaudines.... 20. »
 - TOTAL 516. »



Installation fixe de laboratoire pour mesure des isolements et capacités (essais des isolants essais de câbles, etc. (figure 37) comprenant :

essais de capies, etc. (hqure 51) comprehant.		
1 Galvanomètre D D balistique mural	175.	>>
1 Réducteur universel modèle B	150.	>>
1 Echelle divisée transparente à 2 colonnes	100.	>>
1 Commutateur à 3 directions sur colonne ébonite	60 .	>>
1 Commutateur à 2 directions sur colonne ébonite	50 .	>>
1 Clef de décharge de sabine	90.	>>
1 Clef d'inversion	80.	>>
1 Condensateur étalon de 1 mf 5 subdivisé en 4 sections	350.	>>
1 Résistance étalon de 1 mégohm en 1 section	1.000.	>>
Тотат	2 055	"

Cette installation doit être complétée par une batterie de piles de 20 à 100 volts suivant les besoins.



Boîte portative à pont et galvanomètre avec contacts glissants (figure 38)		»
Boîte Ferrié Carpentier (avec galvanomètre détecteur et vibrateur) pour la mesure des résistances diverses	555.	»
Pont de Kohlrausch (avec vibrateur et téléphone) pour la mesure des résistances électrolytiques	565.	»




FIG. 39

 $\textbf{Boîte} \ \text{pour la mesure des } \textbf{capacit\'es} \ (\text{m\'ethode du pont de Sauty}) \ (\textit{figure } 39) \ \text{comprenant} :$

1 Rhéostat à 3 décades $(10 \times 10 + 10 \times 100 + 10 \times 1.000)$; 1 série de résistances à manettes (10, 100, 1.000, 10.000), un condensateur...... 450. »



FIG. 40

Boîte à magnéto pour la mesure de la résistance des terres (figure 40).....




FIG. 41

Appareil Ferrié Lebaupin, à 2 aiguilles pour la mesure de la résistance des joints de rails (figure 41); Appareil à 2 aiguilles seul...... 250. »




Fig. 42

Galvanomètre suniversel J. Carpentier permettant la mesure des tensions (de 1 millivolt à 150 volts) par mesure directe, des intensités (de 1 à 150 mA par mesure directe et au delà, avec shunt), et des résistances (de 0,030 ohms à 1 méghom) ainsi que la localisation des défauts (figure 42)...

450. »



Appareil Universel Geoffroy Delore pour l'essai des câbles sur le terrain permettant la mesure des isolements jusque 30.000 mégohms, la mesure de capacité, la localisation des défauts, la mesure des tensions, des intensités, des résistances, etc., en 3 boîtes (figure 43): boîte galyanomètre, boîte accessoires et boîte pour 63 piles (non comprises)...... 1.975. »

Ohmmètres (Fascicule 22)

Appareils donnant par lecture directe la valeur en ohms des résistances et des isolements.

I. — MESURE DES ISOLEMENTS





FIG. 44

Galvanoscopes à magnéto (60 à 80°.) (figure 44).

Modèle	1 n	négohm	80.	>
		mégohms		>



Ohmmètres à cadres rectangulaires

Ohmmètre J. C. #9 mégohms à magnéto intérieure (200 200 volts figure #)... h. 275. »






Fig. 46





Fig. 47



Fig 48

Ohmmètre J. C. 20 mégohms à magnéto indépendante (500 volts) (figure 46)..... 425. »

Ohmmètre J. C. 50 mégohms à magnéto intérieure LVO (2000 volts) (figure 47)...... 300. »

Le même avec dispositif pour la mesure sur ligne en charge (figure 48) 400. »

> Ohmmètre J. C. 200, 500 ou 1.000 mégohms à magnéto indépendante (1.000 volts) avec dispositif pour la mesure sur ligne en charge (figure 48).

600. »

NOTA. - Pour les isolements supérieurs, voir : appareil universel Geoffroy-Delore pour essais des localisations soulerraines et localisations des défauts (p. 17).




Fig. 49

II. — RÉSISTANCES DIVERSES

Pont Logomètre J. Carpentier pour la mesure : 1º des isolements de 5.000 ohms à 40 mégohms 2º des résistances de 1 ohm à 200.000 ohms avec dispositif pour la localisation des

défauts (sur lignes peu résistantes)..... (figure 49)

1.000. »



Ohmmètre-logomètre J. Carpentier pour la mesure directe des résistances moyennes de 1 ohm à 1 mégohm. avec hatterie de piles (25 volts) contenue dans l'appareil (figure 50).

250. »

Microhmètres-logomètre J. Carpentier pour la mesure directe des résistances faibles de 0,0001 à 1 ohm, destiné à être alimenté par un accumulateur (4 volts, 60 A. H.) indépendant.

250. »

Accumulateur seul 30. »

Fig. 50

Bobines de Ruhmkorff (Fascicule 68)

Bobine d'induction de 3 cm. d'étincelle, (avec condensateur et rupteur)	175.	>>
Bobine d'induction de 5 cm. d'étincelle (avec condensateur et rupteur)		
Bobine d'induction de 10 cm. d'étincelle		>>
Bobine d'induction de 20 cm d'étincelle		


PARIS

B

TARIF COURANT

II. — Appareils pour Etudes et Mesures Diverses

Appareils pour l'Etude des Courants variables (Fascicule 27)






Fig. 54:

Electro-aimants de M. P. Weiss

(Fascicule 30)

pour l'obtention des champs magnétiques intenses jusque 40000 gauss.

Modèle ordinaire (fig. 54)..... 1.200. »

Modèle à circulation d'eau 1,800. »

Appareils pour l'Etude des Propriétés Magnétiques des Fers (Fascicule 31)




Fig. 55.

Perméamètre Picou pour la mesure de la perméabilité des échantillons dans		
des champs inférieurs à 100 gauss (figure 55)	600.	>>
ACCESSOIRES		
Table d'accessoires (rhéostats et ampéremètre gradué en gauss pour la mesure		
de H)	550 .	>>
Galvanomètre balistique à lecture directe gradué en gauss pour mesure de B	250.	>>





Fig. 56.


Perméamètre J. Carpentier pour la mesure des inductions élevées (de 100 à 1.100 gauss) (figure 56)	350.	>>
ACCESSOIRES		
Commutateur inverseur à mercure	125.	>>
Rhéostat (selon la tension employée)		>>
Galvanomètre balistique à lecture directe gradué en gauss	250.	>>

Hystérésimètre Blondel-Carpentier

pour la mesure du coefficient d'hystérésis tournante par comparaison avec un échantillon d'hystérésis connue.

(figure 57)..... 400. »






Appareil Epstein-Armagnat pour la mesure des pertes totales (figure 58).

750. »

Fig. 58.



ACCESSOIRES

Wattmètre (3-6, 5-10, 15-30 ampères) 120, 240 volts, (Fascicule 51 C)...... 500. »

Voltmètre électro-dynamique (120 et 240 volts)

(Fascicule 51 D) 265. »

Ampèremètre thermique avec shunts (5-10-20 am-

pères) (Fascicule 51 D).. 153. »

Fréquencemètre 22-53 périodes pour 50 à 200 volts (Fascicule, 51 D)......

275. »

Appareils pour l'étude des moteurs à explosion.




Fig. 59.

Acromètre Mazellier-Carpentier (Fascicule 37 A) permettant de mesurer les maxima des pressions dans les cylindres des moteurs à explosion (pression d'explosion, compression dépression) (figure 60).




Fig. 60.

Pyrométrie (Fascicule 38)

Couples thermo-électriques

Les pyromètres thermo-électriques utilisent la force électromotrice d'un couple thermo-électrique inaltérable et convenablement protégé, actionnant un galvanomètre sensible (millivoltmètre).

(millivoltmètre).	
Fig. 61. 1 600 max. — Couple platine pur, platine rhodié	
(diam. 0,5 ou 0,4 $\frac{m}{m}$.	
Couple platine pur, platine iridié	
(diam. 0.5 ou 0.4 $\frac{m}{m}$). (Prix variables suivant le cours.)	
1 100° max. — Couple nichrôme A, nichrôme B	
(diam. 0. 5 ou $1.5 \frac{\text{m}}{\text{m}}$), le	
mètre 12. » ou	15. »
700° max. — Couple constantan-argent (diam. 0,5 ou 1,5 m/m), le	
mètre 12. » ou	15. »
Couple constantan-cuivre	10
(diam. 0.5 ou $1.5 \frac{m}{m}$), le mètre. Couple constantan-fer (diam. 0.5	10. »
ou $1,5 \frac{m}{m}$), le mètre	10. »
2º Isolants pour couples	
1 600° max. — Tubes porcelaine (diam. 1-3 m/m,	
long. 75 m/m,) la pièce	0 25
Tubes porcelaine (diam. 2-6 m/m, long. 75 m/m,) la pièce	0.30
1 100° max. — Cylindres réfractaires à 4 trous	
pour couple double, la pièce	0.50
3º Cannes	
1 600° max. — Canne porcelaine avec bornes	80. »
(long. 0 m. 60, diam. $21\frac{m}{m}$)	00. "
diam. 21 1/m)	100. »
Canne silice avec bornes (1ong. 0m60, diam. $21 \frac{m}{m}$) Canne silice avec bornes (long. 1 m . 00, diam. $21 \frac{m}{m}$)	60. » 70. »
1 100° max. — Canne acier avec bornes (long. 0 m. 60, diam. 21 m/m)	35. »
Canne acier avec bornes (long, 1 m, 00, diam, 21 m/)	40. »
Canne acier avec bornes (long. 2 m. 00, diam. 21 m)	55. »
4º Tubes protecteurs pour cannes	
1 100° max. — Tube protecteur acier permettant de recouvrir	
la canne, le mètre	25. »
Tube protecteur en terre réfractaire s'adaptant dans le four. (Long 0 m. 60, diam. $25-35 \frac{\text{m}}{\text{m}}$)	5. »
	0. "
5º Chapeaux aluminium pour cannes	40
Chapeau aluminium recouvrant la poignée et les bornes, avec oreilles de suspension. Le même, avec thermomètre de contrôle des bornes	10. » 20. »
	20. %
6º Câbles souples	
Câble souple à 2 conducteurs pour raccordement de la canne et du galvanomètre,	4
le mètre	1. »
mètre, le mètre	5. »
The state of the s	

Pyromètres (millivoltmètres) pour couples Thermo-électriques



Pyromètre à Suspension et à lecture directe gradué en millivolts et en degrés de température (Fig. 62). Résistance environ 20 ohms par millivolt......

250. »

F1G. 62.

175. »

Pyromètre à pivots

(modèle de contrôle) gradué en millivolts et en degrés de température (Fig. 63.) (Résistance environ 5 ohms par millivolt).....



Fig. 63.

Pyromètre à pivots (modèle de profil) échelle de 160 m,	115. »
Pyromètre à pivots (modèle de tableau) diamètre 180 m, gradué en degrés de température (Résistance environ 1 ohms par millivolt)	100. »
Galvanomètre Deprez d'Arsonval à miroir pour mesures pyrométriques de la- boratoire, avec échelle divisée transparente	180. »





Fig. 64.

Thermomètres à résistance

Ces appareils utilisent les variations de résistance d'une bobine inaltérable et convenablement protégée, dont la résistance est mesurée par un logomètre (ohmmètre sensible).






Fig. 65.

Logomètre enregistreur pour thermomètres à résistance (mouve- ment 24 heures)	450. 50.		
Logomètre indicateur de contrôle pour thermomètre à résistance	250. 50.		
Supplément pour courant alternatif	150.		
Thermomètre à résistance (700° max.), avec canne de silice, protecteur acier, et chapeau aluminium, longueur 1 mètre eniron	125.		
Thermomètre à résistance (1200° max.), avec canne porcelaine, tube protecteur acier, et chapeau aluminium, longueur 60 cm. On doit ajouter à ce prix celui du platine qui varie suivant le cours.	135.	»	
Thermomètre à résistance (1200° max.), avec canne porcelaine, tube protecteur acier, et chapeau aluminium, longueur 1 mètre environ	160.	»	
(Thermométres de longueurs différentes : prix sur demande.)			

Pyromètres Féry




Fig. 66.

Ces appareils utilisent le rayonnement des fours pour la mesure des températures élevées. Ils comprennent essentiellement une lunette (figure 66) au foyer de laquelle est disposé un petit couple dont l'échauffement est mesuré par un galvanomètre.

Lunette pyrométrique (petit modèle pour températures élevées)	340.))
T 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		>>
Galvanomètre à suspension gradué pour l'un des appareils ci-dessus (figure 62).	250.	>>

Indicateurs et Enregistreurs électriques de niveau d'eau à distance (Fascicule 34)




Fig. 67.

Rhéostat étanche	300.	»
Flotteur		>>
Chaîne (le mètre)	1.	>>
Contrepoids	5.	>>
Indicateur (modèle tableau diamètre 180 m/m		>>
Enregistreur à ordonnées rectilignes (mouvement 24 heures)	450.	>>
Supplément pour appareil à courant alternatif	50.	»

PARIS


B

TARIF COURANT


III. — Instruments de mesures électriques

tableaux de distribution et contrôle industriel

Ampèremètres et voltmètres Deprez-Carpentier à aimant et fer doux pour courant continu (Fascicule 41).



Ampèremètre type automobile.



Ces appareils, créés par M. J. Carpentier à une époque où il n'existait encore aucun ampèremètre sont encore les plus simples et les moins coûteux.

	GRADUATION (amp.)	1	3	5	10	15	20-0-20	25	50	100
AMPÈREMÈTRES (boîtier nickelé)	Diam. du cadran $50 \frac{m}{m}$ (type automobile) Diam. du cadran $55 \frac{m}{m}$. $-125 \frac{m}{m}$.	20.»	20 . » 42 . »	20 » 42 »	20 . » 42 . »	20. » 42. »	15.» 20 »	23.» 42.»	26.» 42.»	28. 42.

Voltmètres et Ampèremètres

Boîtier	М		EN SAILI KELÉ	IE
Diamètre du cadran	55 m/m	75 ½	100 m/m	125 m/m
Figure	а	- b	- c	d

								1				- 1		1		
3	volt	3	 			•			23.	»	31.	»	36.	»	64 .	>>
15	_								24.	>>	32.	>>	37.	>>	64.	>>
50	_				 				25.	>>	33.	>>	38.	>>	65.	>>
100	_		 						28.	>>	36.	»	41.	>>	68.	»
125	_				 				30.	>>	38.	>>	42.	»	70.	>>
150					 						39.	»	44.	>>	71.	>>
250	_		 		 				_		43.	»	48.	>>	74.	>>
300	_		 						_		47.	»	52.	>>	78.	>>
500	_								_		-		_	- 4	_	
750	_		 								_	. =	_		131	

AMPÈREMÈTRES


sans shunt				18. »	26. »	31. »	64. »
	. 1 a	mpère	2	23. »	31. »	36. »	70. »
	3	_		23. »	31. »	36. »	72. »
The same Line	5	_		23. »	31. »	36. »	74. »
avec	10	_		23. »	31. »	36. »	76. »
shunt	25	_		24. »	33. »	38. »	71. »
inlérieur	50	-		25. »	34. »	39. »	72. »
ou	100	_		26. »	36. »	41. »	74. »
indépendant	300	-		28. »	48. »	53. »	86. »
	600	_		_	59. »	54. »	97. »
	1000	_		-	-	_	120. »
	3000	_				_	274. »

à cadre mobile pour courant continu (Fascicules 41 A à 44 B)

			LE EN	NICI	KELÉ	Е		LE EN	SAILLIE KELÉ	CON	DÈLE SOLE	é		ELE E		ASTRÉ ŒLÉ		MODÈLE PROFIL Noir et Nickelé		DOUBL	E	DOUBI FACE éclair	
	125	m	180	m/m	250	n/ m	cuirassé 150 ‰	cuirassé 180 ‰	cuirassé 300 m/m	180 m/m	250 m/m		125 m/m	180	m/m	250 m/z		Echelle 130 m/m		250 m	1	250 m	¥ N
	e	Ü	h		m	•	g	i	p	k	0		f	j		n		ī		0	_	0	
										VOLTI	VIÈTRE	S											ı
-			,		1				į.														
	76.))	84.	>>	130.	>>	70. »	88.	· —	107. x	153.	>>	91. x	99.	>>	145.	>>	99.	>	170.	»	190.	>>
	76.	>>	84.	>>	130.	>>	70. »	88.) —	107. x	153.	>>	91. x	99.	>>	145.	>>	99.	>	170 .	>>	190.	»
	77.		-	>>	130.	>>	70. »	89.	· _	108. x	153.	>>	92. x	100.	>>	145.	>>	100.	>	170.	>>	190	»
	80.		1		132.					111. x								103.					- 1
	82.				134.) 165. »										3.14				
	83.								166. »							100.0			- 1				- 11
	86.		1						170. »		1							15	- 1				
			1						170. »					157					- 1				- 11
									182. »														
	110.	"	120.	"	103.	>>	110. »	127.) —	146. x	186.	>>	130. x	138.	>>	178.	>>	138.	>	203.	>>	223.	>>
									A	MPÈRI	EMETE	RE	ES										
	76.	>>	84.	- >>	126.	»	68. »	88. >	160. »	107. »	149.	>>	91. »	99.	»	141.	»	99.	>	166.	>>	186.	>>
	82.	>>	90.	>>	132.	»	75. »	3 3 2 4		113. »		-											
	84.	>>	92.	>>	136.	>>	75. »	96.		115. »	159.	>>	99. »	107.	>>	151.	»	107.	>	176.	>>	196.	>>
	86.	>>	94.	>>	136.	»	75. »	98.	-				101. »	1									- 1
	88.	.>>	96.	>>	138.	>>	75. »	100.		119. »	161.	>>	103. »	111.	»	153.	>>	111.	>	178.	>>	198.	>>
	90.	>>	98.	>>	138.	>>	75. »	102.	-	121. »	161.	>>	105. »	113.	>>	153.	>>	113.	>	178.	»	198.	>>
	92.	>>	92.	>>	140.	>>	76. »	96.	_	115. »	163.	>>	107. »	107.	>>	155.	>>	107.	>	180.	>>	200.	>>
	86.				142.			98. 3	170. »	117. »	165.	>>	101. »	109.	»	157 .	>>	109.	>	182.	>>	202.	>>
	- 2		106.						182. »														
				-		_			193. »			_											- 18
							124. »	144. x	222. »	163. »	209.	>>	145. »	155.	>>	201.	>>	155. x	>	226.	>>	246.	>>
	286.	>>	294.	>>	304.	>>		-	-	317. »	327.	>>	301. »	309.	>>	319.	>>	309.	>	344.	>>	364.	>>
														5.5	1				-			-1-	

Ampèremètres et Voltmètres électromagnétiques pour courant continu et alternatif

(Fascicules 48 à 48B)




Boîtier	MOD EN SA NICK	ILLIE	ET	SAILLI NOIR NICKE ISOLAI	lé Lé	MOD EN SA NO ET NIC (CUIR	ILLIE IR	Е	MODÈLI NCASTE ET NIC	យ៍	CON	DÈLE SOLE OIR CKELÉ	MODÈLE PROFIL	DOUBLE FACE	DOUBLE FACE ÉCLAIRÉ
Diamètre du cadran.	55 m/m	75 m/m	125 m/m	180	250 m/m	150 m/m	180 m/m	125 m/m	180 ‰	250 ‰	180 m/m	250 m/m	Ech. 130 %	250 m/m	250 ‰
Figure	a p. 2	b p. 2	e	h	\overline{m}	g -	-i	1	j	n	k	0	l	0	0
						Voltm	ètres								
50 Volts	21.»	32.»	63.»	68.»	120.»	62.»	72.»	78.»	83.»	135.»	91.»	143.»	83.»	160.»	180.»
100 —	22.»	33.»	65.»	70.»	120.»	64.»	74.»	80.»	85.»	135.»	93.»	143.»	85.»	160.»	180.»
125 —	23.»	34.»	67.»	72.»	120.»	66.»	76.»	82.»		135.»		143.»	1000	110000000000000000000000000000000000000	180.»
150 —	_	-	71.»	9.2	122.»	70.»	80.»	86.»				145.»			180.»
250 —	-	-	75.»		126.»	74.»	86.»	90.»				149.»			180.»
300 —	-		80.»	100.000	126.»	-	92.»					The state of the s			186.»
600 —	_		95.»	98.»	152.»	- OF 2	102.»	110.»	113.»	157.»	121.»	175.»	113.»	192.»	212.»
					A	mpére	mètres								
1 Ampère	20.»	25.»	53.»	58.»	110.»	52.»	62.»	68.»	73.»	125.»	81.»	133.»	73.»	150.»	170.»
3 —	20.»	25.»	53.»		110.»	52.»	62.»	68.»	73.»	125.»	81.»	133.»	73.»	150.»	170.»
5 —	20.»	25.»	53.»	58.»	110.»	52.»	62.»	68.»	73.»	125.»	81.»	133.»	73.»	150.»	170.»
10 —	20.»	25.»	53.»	58.»	114.»	52.»	62.»	68.»	73.»	129.»	81.»	137.»	73.»	154.»	174.»
25 —	23.»	27.»	57.»	62.»	118.»	56.»	66.»	72.»	77.»	133.»	85.»	141.»	77.»	158.»	178.»
50 —			61.»	66.»	122.»	60.»	70.»	76.»	81.»	137.»	91.»	145.»	81.»	162.»	182.»
100 —		100	67.»	72.»	128.»	66.»	76.»	82.»		143.»	The state of the s	151.»	- SECONDO		188.»
300 —			80.»	85.»	150.»	80.»	99.»	100000000000000000000000000000000000000				150 Sept. 400 Feb.	500,100	- Carlo S.	210.»
500 —			85.»	90.»	175.»	84.»			I						235.»
1.000 —	-		90.»	95.»	200.»	90.»	199.»	105.»	110.»	215.»	118.»	223.»	110.»	240.»	260.»

Ampèremètres et Voltmètres thermiques

pour courant continu et alternatif

(Fascicules 48 C à 49 A)



DOID				MOD	ÈLE E	IN S	AII	LIE	MODE	LE E	NCASTRE	EE	E.	LE
	er			NICK	ELÉ			Nickelé olant	ET	NIC	IR KELÉ	MODÈLE	CONSOLE	* MODÈLE PROFIL
Dian	iètre du c	adran .		55 m/m	75 m/m	125	m/m	180 m/m	125	m/m	180 7	í 180	m/ /m	Ech .
Figu	re			\overline{a}	c	e	_	h	f	_	j	- 7	e e	1
				VOLTM	ÈTRES	5								
		lts		15. »	42. »			94. »						
	125 -	- '		-	55. »			120. »						
Résistance	150 -	0.00.00		_	-			120. »						1
additionnelle /	250 -			-	-			124. »						
comprise	300 -							124. »						
. /	500 – 600 –				-			126. »						
					_	118.	. »	128. »	133.	>>	143.	» 151	. »	143.
Voltmètre sei			1.					0.4			100			
(sans résistar						84.	. »	94. »	99.	>>	109.	» 117	. »	
Résistance ac	ldit. jus	qu'à	50 v			30.	. »	30. »	30.	»	30.	» 30	. »	30.
Résistance ad	ldit. jus	qu'à 5	00 v			40.	. »	40. »	40.	>>	40.	» 40). »	40.
			AM	PÈREI	MÈTRE	ES								
Ampéremètre	seul (sa	ns shu	(nt)	15. »	30. »	78	. »	88. »	93.	>>	103.	» 111	. »	103.
	0.25 ar				_	82		92. »			107.			All the same of the
	1	-		15. »	30. »	86	. »	94. »			109.			
	5	-		15. »	30. »	90	. »				113.			
	10	_		20. »	40. »	94	. »	100. »	109	»	115.	» 123	. »	115.
Avec shunt	25	-		20. »	42. »	85	. »				110.			
intérieur	50	_		22. »	43. »						111.			
ou	100	-		_	44. »						111.			
indépendant	150	-			44. »	-					114.			
	200			-	45. »			101. »						
	300	-		-	50. »			110. »						
	400 600							112. »						
	900							121. » 142. »						
	1000	100						142. »						100

Wattmètres Electrodynamiques pour Courant Continu et Alternatif

(Fascicule 51 B)




Fig. 74 (fig. h, p. 2).

Boîtier Diamètre du cadran	MODÈLE EN SAILLIE 180 ‰	MODÈLE ENCASTRÉ 180 ‰	MODÈLE CONSOLE 180 m/m	MODÈLE PROFIL échelle 130 ‰
Fig. (p. 2) 5 amp. 10 — 25 — 50 — 100 — 200 — 300 — 1000 — 1000 —	h 165. » 165. » 165. » 165. » 165. » 165. » 200. » 245. » 260. »	180. » 180. » 180. » 180. » 180. » 180. » 210. » 235. » 260. »	/k 188. » 188. » 188. » 188. » 188. » 218. » 243. » 268. » 283. »	l 180. » 180. » 180. » 180. » 180. » 210. » 225. » 260. » 275. »
Boîtier Diamètre du cadran,	MODÈLE EN SAILLIE 250 %	MODÈLE ENCASTRÉ 250 ‰	MODÈLE console 250 %	
Fig. (p. 2) 5 amp. 10 — 25 — 50 — 100 — 200 — 300 — 600 — 1000 —	m 215. » 215. » 215. » 215. » 215. » 215. » 215. » 215. » 215. » 270. » 295. » 310. »	n 230. » 230. » 230. » 230. » 230. » 260. » 285. » 310. » 325. »	238. » 238. » 238. » 238. » 238. » 238. » 238. » 238. » 318. » 333. »	

Résistance ad	ditionnelle suppléme	ntaire pour 300 volt	s; majoration	40.	
		600 vol	ts	50 .	>>
		1.000 vol	ts	65.	>>

Wattmetres d'Induction pour Courant Alternatif (Fascicule 51B)

Boîtier	MODÈLE EN SAILLIE ou semi- encastré. 180 ///m	MODÈLE ENCASTRÉ 180 ‰	MODÈLE console 180 ‰	MODÈLE PROFIL Echelle
Fig. (p. 2). 110 v. 10 amp. (fonctionn ^t sur transformateur 110 v. 5 amp. (fonctionn ^t sur	h 175. »	j 190. »	198. »	l 190. »
transformateur	175. »	190. »	198. »	190. »
Boîtier Diam. du cadran.	MODÈLE EN SAILLIE 250 %	MODÈLE ENCASTRÉ 250 %	MODÈLE console 250 %	
Fig. (p. 2).	m	n	0	
(fonctionnt sur transformateur 110 v. 5 amp.		240. »	248. »	
(fonctionn ^t sur transformateur	225. »	240. »	248. »	-




Fig. 75 (fig. j, p. 2).

Fréquencemètres Abraham Carpentier

(Fascicule 63)

Boîtier Diamètre du	MODÈLE EN SAILLIE	MODÈLE ENCASTR É	MODÈLE CONSOLE	MODÈLE PROFIL échelle
cadran	180 m/m	180 %	180 m/m	130 %
Figures (p. 2).	-h	j	Tc .	ι
125 volts	225. »	240. »	248. »	240.
150	230. »	245. »	253. »	230.
300 —	250. »	265. »	273. »	CARLES CO.
600	275. »	290. »	298. »	275.
Boîtier	MODÈLE EN	17	MODÈLE SUR	MODÈLE DOUBLE (deux
	SAILLIE	ENGASTRÉ	CONSOLE	échelles
Diamètre du cadran	250 m/m	250 m/m	250 %	250 m/m
Figures (p. 2).	\overline{m}	n	0	
125 volts	285. »	300. »	325. »	345.
150 —	290. »	305. »	330. »	350.
300 —	310. »	325. »	350. »	370.
600	335. »	350. »	375. »	395.




Fig. 76 (fig. h, p. 2).

Phasemètres J. Carpentier (Fascicule 53)



Fig. 77 (fig. h, p. 2).

Boîtier Diam. du cadran.	MODÈLE EN SAILLIE 180 m/	MODÈLE ENCASTRÉ 180 m/m	MODÈLE CONSOLE 180 m/m	MODÈLE PROFIL échelle
Figures (p. 2)	h	j	k	ı
Triphasé 110 v. 5 ou 10 amp	225. »	240. »	248. »	240. »
Monoph. 110 v. 5 ou 10 amp	300. »	315. »	323. »	315. »
Boîtier Diam. du cadran.	MODÈLE EN SAILLIE 250 m/m	MODÈLE ENCASTRÉ 250 m/m	CONSOLE	
Figures (p. 2)	m	n	0	
Triphasé 110 v. 5 ou 10 amp	285. »	300. »	308. »	
Monoph. 110 v. 5 ou 10 amp		375. »	383. »	

Synchronoscope J. Carpentier (Fascicule 54)





Fig. 78 (fig. m, p. 2).

	-	
Boîtier Diam. du cadran.	MODÈLE EN SAILLIE 250	MODÈLE double face sur console 250 %
Figures (p. 2)	m	0
Triphasé 100 à 150 volts	500. »	523. »
Monophasé 100 à 150 volts.	575. »	598. »
Boîtier Diam.¦du cadran .	MODÈLE console 250 %	MODÈLE double face éclairé 250 %
Figures (p.2)	0 *	0
Triphasé 100 à 150 volts Monophasé	600. »	700. »
100 à 150 volts.	675. »	775. »

Colonnes de synchronisation Bras tournants = Consoles

(Fascicule 54 A)

Bras horizontal longueur 25 cm environ		
non tournant	60.	»
Bras horizontal longueur $50\mathrm{cm}$ environ		
non tournant	70.	»
Bras horizontal longueur 50 cm environ		
tournant	90.	>>
Colonnette hauteur 25 cm environ	60.	>>
— 50 —	70.	>>
Grande colonne pour 3 appareils de		
$250 \frac{\text{m}}{\text{m}}$, hauteur 1 m. $60 (\text{fig. } 79) \dots$	400.	»
Grande colonne pour 4 appareils, hau-		
teur 1 m, 80	500.	>>



Enregistreurs J. Carpentier à ordonnées rectilignes

(Fascicule 58)

Transformateurs (voir page 14).

	J. CARPENTIER
COURANT CONTINU (Appareils à cadre mobile).	WATTMETRE COURSE TAYANG
Ampèremètre enregistreur à ordonnées rectilignes (Shunt non compris)	ACEP AND ACEP ACEP AND ACEP ACEP AND ACEP ACEP ACEP ACEP ACEP ACEP ACEP ACEP
Voltmètre enregistreur à ordonnées rectilignes.	
0 à 150 volts	1000
COURANT ALTERNATIF (Appareils d'induction)	
Ampèremètre enregistreur à ordonnées	OSSERVATIONS
rectilignes. Modèle normal 5 ou 10 am-	GHENATIONS
pères. (Transformateurs non compris). 350. »	
Transformateurs (voir page 14).	Fig. 80.
Voltmètre enregistreur à ordonnées rectilignes.	
150 volts	350.
300 —	
600 —	400.
Trans/ormaleurs (voir page 14).	
Wattmètre enregistreur à ordonnées rectilignes, mono, di	ou triphasé (Modèle
normal 5 ou 10 ampères) transformateurs non comp	
150 volts	
300 —	370.
600 —	400.

Supplément pour déroulement continu

- cage vitrée (Fig. 80).....

>>

50. »

Appareils de contrôle portatifs (Fascicule 51 D)



Fig. 81.

Les divers modèles d'appareils de mesures électriques industriels (ampèremètre, voltmètre, wattmètre, fréquencemètre, phasemètre, etc.) sont renfermés dans des boîtes portatives avec poignée et couvercle rabattant fermant à clef (figure 81).

portatives avec poignée et couvercle	rabattan	t fermant à clef (figure 81).
AMPÈREMÈTRES	VOLTMÈTRES	
GRADUATION PRIX GRADUATION	PRIX	GRADUATION PRIX GRADUATION PRIX
		E MOBILE (Fascicule 43).
	25. » 60. » 110. » 200. »	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
5 amp 83. » 50 amp		
10 — 83. » 100 — 25 — 87. »		50 volts 93. » 150 volts 101. » 125 — 97. » 300 — 113. »
	IIQUES	(Fascicule 49 A).
$0,08~\mathrm{amp.}\dots$ $ $ $117.~$ $>$ $ $ $5~$ $\mathrm{amp.}\dots$ $1~$ $ \dots$ $ $ $109.~$ $>$ $ $ $10~$ $ \dots$ Millivoltmètre (100 milliv.) sans shunt Shunts de Contrôle (100 milliv.) (Voir prix ci-dessus)	113. » 115. » 103. »	$ \begin{vmatrix} 3 \text{ volts} & 119. & \\ 50 & - & \dots & 125. & \\ 100 & - & \dots & 130. & \\ \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 125 \text{ volts} & 135. & \\ 150 & - & \dots & 135. & \\ 300 & - & \dots & 140. & \\ \end{vmatrix} $
		cicules 51 B, 51 C et 51 C A).
1 à 10 amp. 200 . » 50 amp 25 amp 210 . »	225. »	125 volts 225. » 300 volts 250. »
WATTMÈTRES ÉLECTRO	DYNAM	QUES (Fascicules 51 B et 51 C B).
Wattmètre normal (150 v.) de 1 à 100 ampéres		$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Résistance portative supplémentaire jusque 600 volts		ou 10 a (Fascicule 51 C A) 400
Fréquencemètre dans les limites		Fréquencemètre à 2 échelles 20 à
de 15 à 100 périodes (<i>Fascicule</i> 52). pour 150 volts maximum	275. » 300. »	55 et 45 à 100 (Fascicule 52). pour tension fixe (150 v. max.) variable (75 v. à 250 v.) 300.
Phasemètre polyphasé 100 volts-5 ou Phasemètre monophasé 100 volts-5 ou	10 ampè 10 ampè	res $(Fascicule 53)$

Boîte de contrôle de précision pour courant continu

(Fascicule 46)




Fig. 82

350. »

Boîte de contrôle pour courant continu et alternatif

(Fascicule 51 A)



Fig. 83

Electrodynamomètres de précision à sensibilités et à fonctions multiples

Volt-Wattmètre de précision à bobines de champ amovibles (Fascicule 51 C)




Fig. 84

Volt-Wattmètre de précision à lecture directe

	issance	esure des te es (<i>figure</i> 8 et 300 amp	4) jus-		
		u et alterr		300.	>>
Bobine de	cham	p 1/2 an	apères.	5 0.	>>
	_	3/6	_	50 .	>>
_	_	5/10	_	50.	>>
		15/30	_	50 .	>>
<u> </u>	_	50/100	-	50 .	>>
	_	150/300		50 .	>>
	_	500/1000		75.	>>
Bobine vol		que et éche -150 volts		50.	»
jusque (puissa 800 vo	onnelle pounce et de t lts (modèl cs 2 et 4)	ension e nor-	50.	»
Boîte de tr			appa-		
Modèle 5	bobine	s		75 .	>>
Modèle 7	bobi n e	s		85 .	>>

Electrodynamomètre universel portatif avec combinateur

(Fascicule 51 C A)

Electrodynamomètre universel étalon sans combinateur

(Fascicule 51 C A)

Wattmètre Double à Shunts (Fascicule 51 GB).



Fig. 85

Shunts

SHUNTS DE TABLEAU (Fascicule 44 C)




Fig. 86

								100 Mil	liv.	300 M	illiv.
de 1	à 24	ampè	res					10.	»		, i .
25 a	mpère	s						7.	>>	17.	>>
50							- 1	8.	>>	18.	>>
100	_							10.	>>	20.	>>
150	_							11.	>>	21.	>>
200	-							13.	>>	23.	>>
300	_	٠						22.	>>	32.	»
400								24.	>>	34.	>>
600	0.00			,				33.	>>	43.	>>
900	-							54.	>>	75.	>>
1000	_						.	56.	>>	81.	>>
1200	_						.	62.	>>	90.	>>
1500	-							75.	>>	100.	>>
2000	_							120.	>>	175.	>>
2500	-							170.	>>	235.	>>
3000					٠.		.	200.	>>	270.	>>

SHUNTS DE CONTROLE (Fascicule 44 CA)



Fig. 87.

			100 Milliv.		200 Milli	v.	500 Mill	iv.
1 a	mpèr	e						
3 a	mpèr	es	15.	»	20.	>>	20.	>>
5	_		15.	>>	20.	>>	20.	>>
10			16.	>>	20.	>>	25.	>>
15	-	maid.zwielih	17.	>>				
30	_		18.	>>	25.	>>	35.	>>
50	_		20.	»	_		_	
75	_		23.	>>	_		_	
100	_		25.	>>	30.	>>	60.	>>
150	_		32.	»			-	
200	_		35.	>>	1			
300	_		50.	>>	55.	>>	126.	>>
500			55.	»	_		_	
1000	_		120.		70.	>>	_	
2000	_		150.	»				
3000	_		180.	>>	150.	>>	-	

Transformateurs de Mesure

TRANSFORMATEURS DE TENSION secondaire 100 ou 110 volts.						TRANSFORMATEURS D'INTENSITÉ secondaire 5 ou 10 ampères.											
TENSION	50 périodes 25 périodes							es	INTENSITÉ		VA	35 VA					
PRIMAIRE	200	VA.	300	VA	150	VA	200	VA	PRIMATRE	1000 \	v.	6000	v.	12000	v.	18000	V.
500 volts	120	. »	144	. »	140	»	164	. »	25 ampères.	45.	>>	52.	>>	120.	>>	126.	>)
1000	123	. >>	144	. »	144	. >>	170	. »	50	46.	>>	54.	>>	123.	>>	128.	>>
1500	126	. >>	148	. »	148	>>	176	. »	100	50.	>>	57.	>>	128.	>>	134.	>
2000	128	. >>	160	. »	152	. »	180	. »	200	53.	>>	59.	>>	135.	>>	140.)
2500	134	.))	164	. »	160	. >>	188	. »	250	54.	>>	60.	>>	140.	>>	144.)
3000	140	. >>	170	. >>	164	. >>	200	. >>	300	55.	>>	62.	>>	144.	>>	148.	1
3500	144	. >>	180	. >>	170	, »	210	. »	400	58.	>>	65 .	>>	148.	>>	152.	1
4000	150	.))	192	. >>	176	. >>	220	. >>	500	65.	>>	73.	>>	158.	>>	160.	1
4500	154	. »	204	. >>	_	-	240	. >>	600			_		170.	>>	176.	3
5000	164	.))	216	. >>	-	_	246	. »	800	_		_		180.	>>	186.	1
6000	194	. »	234	. >>	_	→ 0	258	. »	1000					188.	>>	194.	
10000	-	_	290	. >>	× _	-	350	. »	1200					200.	>>	204.	
15000	-	_	340	. »	-	_		_	1500					275.	>>	290	

Nota. — Pour les transformateurs de tension et d'intensité différente ou secondaire, le prix doit être majoré de 10 %.

Ohmmètres (Fascicule 22)

Appareils donnant par lecture directe la valeur en ohms des résistances et des isolements.

I. — MESURE DES ISOLEMENTS




FIG. 88

Galvanoscopes à magnéto (60 à 80°.) (figure 88).

Modèle	1 n	négohm	80.	>>
Modèle	5	mégohms	110.	>>



Ohmmètres à cadres rectangulaires

Ohmmètre J. C. 10 mégohms à magnéto intérieure (200) volts figure 89)...f.l...... 275. »

FIG. 89




Fig. 90






Fig. 91



Fig 92


Ohmmètre J. C. 200, 500 ou 1.000 mégohms à magnéto indépendante (1.000 volts) avec dispositif pour la mesure sur ligne en charge (figure 92).

600. »

NOTA. — Pour les isolements supérieurs, voir : appareil universel Geoffroy-Delore pour essais des localisations soulerraines el localisations des défauts (Tarif nº 1, p. 17). В

Appareils de Manipulations.

(Fascicule 60 A)



Galvanomètre. — Ce modèle, très simplifié, est protégé par une boîte de bois fermée, en avant, par une glace. D'une résistance de 200 ohms environ, il a une constante de 1500×10⁻¹⁰ ampère environ à 1 mètre de distance et s'amortit sur 100 ohms environ. Sa durée d'oscillation est de 1 seconde et peut être poussée à 5 secondes, au moyen de deux billes de plomb amovibles, pour mesures balistiques avec une constante de 0,16 microcoulombs environ.

Un grand miroir plan convexe permet la lecture à 1 mètre, ou même des projections.

Un calage simple est disposé pour le transport.

Galvanoscope. — Cet appareil, à cadre mobile, aiguille et pivots (50 ohms environ) avec graduation en degrés d'angle 40-0-40 pour 0.8 mA, fond transparent (notice 41 A), peut remplacer le galvanomètre dans les manipulations des débutants.

Échelle. — L'échelle de manipulations comprend une règle en celluloïd graduée coulissant dans un cadre de bois porté par un pied. Une lampe à filament droit fonctionnant sous 2 volts fournit le trait lumineux dont l'image réelle se forme sur la règle.

Bobines de résistance. — Ces bobines enroulées en fil de manganin sont montées sur un socle de noyer portant 2 bornes. La valeur de la résistance et le courant maximum qu'elle peut supporter sont inscrits sur la bobine de façon apparente. Les bobines courantes ont les valeurs de la série 1, 2, 2, 5 depuis 0°,1 jusqu'à 5000°. Au-dessous de 0°,1, les résistances étalonnées sont des shunts d'ampèremètres (voir notice 44 CA).

Combinateur à 4 bobines. — Les groupements de bobines s'opèrent aisément au moyen d'un combinateur à 4 bobines comprenant 5 plots isolés munis de bornes et pouvant être reliés entre eux par 4 fiches. La connexion entre les plots et les bobines se fait très simplement par des fils ou des lames toutes de même dimension.

Pont à fil. — Un fil d'alliage résistant de 6/10 de m/m de diamètre, 50 cm de longueur et 0 ohm 8 environ, est monté sur socle de bois avec règle divisée en millimètres et deux bornes. Un curseur avec prise de courant permet un réglage continu.

Pont double à curseur. — Une barre de maillechort de 4 millimètres de diamètre $(R=0^{\omega},01\ environ)$ et un fil de $0^m/m$ 55 $(R=1^{\omega}\ environ)$ sont tendus parallèlement sur une longueur de 50 centimètres, quatre bornes correspondent aux quatre extrémités et deux autres, l'une au zéro de la barre et l'autre à un curseur à deux contacts, de-sorte que l'appareil peut être utilisé soit comme pont à fil, soit comme pont de Thomson, en le complétant par un circuit convenable. Une règle graduée en m/m permet de repérer la position du curseur.

Rhéostat potentiométrique. — Il est constitué par un ensemble de 10 résistances égales à celle du fil fin du pont à double curseur (1º environ), groupées en série, et reliées aux plots d'un commutateur; deux bornes sont reliées aux extrémités de la série des résistances et la troisième au curseur du commutateur.

Self étalonnée. — Chaque bobine de 0,1 Henry, a environ 50 ohms. Deux bobines semblables, montées sur une planchette à glissière graduée réalisent une self-induction variable de 0^h,14 à 0^h,25 (montage en série) ou de 0^h,055 à 0^h,06 (montage en parallèle).

Condensateurs. — Il a été établi trois modèles de volume très réduit (0,5-1) et 2 microfarads) et pouvant supporter les tensions des mesures ordinaires.

Téléphone. — C'est un récepteur présentant une résistance de 25 ohms environ et permettant les mesures au pont en courant alternatif.

Ampèremètres et voltmètres. — Un thermique de démonstration de 1 ampère, à mécanisme visible, avec cadran en degrés, permet aux élèves de dresser eux-mêmes des courbes d'étalonnage. Une bobine de 4^e6 permet d'en faire un voltmètre 5 volts, et une bobine shunt de 0^e15 un ampèremètre de 5 ampères.

En outre un ampèremètre gradué de 0 à 5 ampères sous 100 mV et un voltmètre à 2 sensibilités 0 à 5 et 0 à 15 volts (la première obtenue par pression sur un bouton poussoir) de 50 ohms par volt, sont établis dans le même type que le galvanoscope, à fond transparent.

On peut encore utiliser les appareils des notices 41, 42, 48, 49.

Clé à un contact. — Une lame, formant ressort et munie d'un bouton d'appui, permet d'assurer un contact de courte durée entre les deux bornes de l'appareil.

Interrupteur. — Un interrupteur à bouton de pression permet d'obtenir tour à tour la fermeture et la rupture d'un circuit aboutissant à deux bornes.

	5 fr. Planchette à glissière graduée permettant de former une self variable avec 2 bo-		
		15	2
		10	
		12	
		15	
	0 . Thermique de démonstration 1 ampère	15	ю
		50	>
Rhéostat potentiométrique à 11 plots	Ampèremètre à cadre mobile 0 à 5°	23	D
•		31	D
	0 //	10	
	6 50 Clé à 1 contact	7	•
Bobine de self étalonnée de 0 ^h ,1 1	5 » Interrupteur	8	
Série d'appareils de manipulation de la classe	de première (voir notice spéciale).		
Série d'appareils de manipulation de la classe	de mathématiques (voir notice spéciale).		
Caisse de manipulation n° 1 (Courant con 17 bobines (1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 10	tinu), comprenant: 1 galvanomètre, 1 échelle, 00, 200, 200, 500, 1, 10, 100, 1000, 5000 ohms).		
2 combinateurs, 1 pont, 1 pile, 1 microtar	rad, 1 clé, 1 interrupteur 3	50))
1 échelle, 24 bobines (série 1, 2, 2, 5 cor	u et alternatif), comprenant : 1 galvanomètre, mplète, plus 5 séries 10-100-1000), 4 combina-		
0,5—1—2 mfd,1 téléphone, 1 thermique de	0 ⁶ ,1, 1 planchette à glissière, 5 condensateurs démonstration complet, 2 clés, 2 interrupteurs. 6	50	,
Bobine d'induction de 3 c/m d'étincelle, av	ec condensateur et rupteur J. Carpentier	-	174
(modèle enseignement)		75))

